

SERVICIUL TEHNIC

400023 Cluj-Napoca, România
Str. Emil Isac nr. 13
tel.: +40 264 597256, +40 264 596332
fax: +40 264 597257

www.umfcluj.ro



UMF
UNIVERSITATEA DE
MEDICINĂ ȘI FARMACIE
IULIU HAȚIEGANU
CLUJ-NAPOCA

Se aproba
Dir.Gen.Interimar
Ing.Silviu Corpodean



MEMORIU TEHNIC

Liftul existent la locatia Camin VII nou prezinta defectiuni(opriri repetate in statii cu personal in cabina) in mod constant.Aceste opriri repetate se datoreaza defectarii placii de baza care produce erori in preluarea comenzilor de palier.In consecinta remedierea defectiunilor liftului constau in inlocuirea panoului de comanda,a butoanelor de palier si a sistemului de oprire in statii.

Sef serviciu tehnic
Ing.Pasc Emil

Intocmit
Lolos Iulian



UMF

UNIVERSITATEA DE
MEDICINĂ ȘI FARMACIE
IULIU HAȚIEGANU
CLUJ-NAPOCA

BIROUL DE ACHIZIȚII, INVESTIȚII ȘI LUCRĂRI

400023 Cluj-Napoca, România
str. Gh. Marinescu nr. 23 parter
Tel: +40-264-597256 int. 2430, int. 2802, int. 2803
Fax: +40-264-334227
E-mail: achizitii@umfcluj.ro

Formular F3

OBIECTIV: Lucrari de reparatii ascensor Camin VII Nou

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Lucrari de reparatii ascensor Camin VII Nou

Categorie: Lucrari de reparatii ascensor Camin VII Nou

[ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPAA10B	02	BUCATA	1,00000	
	Demontat panou comanda vechi pentru ascensor hidraulic				
2	RPAA04C	02	BUCATA	1,00000	
	Montat panou comanda nou pentru ascensor hidraulic ASIM: PANOU COMANDA AUTOMATIZAT CU MICROPROCESOR				
3	RPAA19A	02	BUCATA	1,00000	
	Demontat instalatie electrica veche camera masinii ascensor hidraulic				
4	RPAA21A	02	BUCATA	1,00000	
	Montat instalatie electrica noua camera masinii ascensor hidraulic ASIM: CABLU ELECTRIC CONECTARE PANOU COMANDA-CENTRALINA				
5	RPAA32D	02	M	25,00000	
	Demontat instalatie electrica veche put si cabina cablu flexibil				
6	RPAA36D	02	M	25,00000	
	Montat instalatie electrica noua put si cabina cablu flexibil ASIM: CABLU ELECTRIC CONECTARE PANOU COMANDA-CABINA				
7	RPAA40D	02	BUCATA	5,00000	
	Demontat senzori pozitie put				

8 RPAA43D 02 BUCATA 5,00000

Montat senzori pozitie noi put
ASIM: MONTAT TRADUCTORI SI INSTALATIE ELECTRICA CABINA
MAGNETI POZITIONARE

9 RPAA46B 02 BUCATA 5,00000

Demontat cutie comanda si semnalizare palier

10 RPAA55D 02 BUCATA 5,00000

Montat cutie comanda si semnalizare noua palier
ASIM: CUTIE COMANDA CABINA KSC286 CU DISPLAY
LCD SEGMENTED SI BUTOANE DE INOX

11 RPAA69C 02 BUCATA 1,00000

Demontat cutie comanda si semnalizare cabina

12 RPAC13F 02 BUCATA 1,00000

Montat cutie comanda si semnalizare noua cabina
ASIM: CUTIE COMANDA PALIER KSL286 CU DISPLAY
LCD SEGMENTED SI BUTOANE DE INOX

Total A:

SEF SERVICIU TEHNIC
ING PASC EMIL

INTOCMIT
LOLOS IULIAN