

ANEXA II

TABEL CU PUNCTELE DE MĂSURAT LA CĂMINELE UMF

Nr. Crt.	Denumire locație	U.M.	Cant.	PU fara TVA	Valoare fara TVA
1	Cămin I Observator str. Observatorului 24	Buc	2		
2	Camin VI Observator Str. Observatorului 24	Buc	2		
3	Cămin VII Hașdeu Complexul Studentesc Hasdeu	Buc	14		
4	Cămin VIIA Hașdeu Complexul Studentesc Hasdeu	Buc	4		
5	Cămin IX Hașdeu Complexul Studentesc Hasdeu	Buc	12		
6	Cămin X Hașdeu Complexul Studentesc Hasdeu	Buc	10		
7	Cămin B11 Hașdeu Complexul Studentesc	Buc	2		
8	Cămin B13 Hașdeu Complexul Studentesc Hasdeu	Buc	2		
9	Cămin-Cantină V.Babeș nr.13	Buc	3		
10	Hotel UMF str.E.Grigorescu nr. 2	Buc	8		
	TOTAL pct de măsurat la cămine de 2 ori pe an pe sol uscat si umed	Buc	62		

Sef Serviciul Tehnic,
Ing. Pasc Emil

Intocmit,
tehn. Boar Vasile